



Forma de Inspección Post sísmica Evaluación Rápida

Ticket No. _____

Nombre del Evaluador Técnico: FERNANDO SILVA PINEDA

Profesión: ARQUITECTO

Fecha: 23 DE SEPTIEMBRE 2017

1. Ubicación y Descripción de la Edificación.

ESCUELA NACIONAL DE MEDICINA Y HOMEOPATIA

Zonificación propuesta de la ciudad para efectuar la evaluación: III-D-LAGO

Dirección: GUILLERMO MASSIEU HELGUERA No. 239, FRACCIONAMIENTO

Colonia: LA ESCALERA, TICOMAN Delegación: GUSTAVO A. MADERO

CP: 07320 Entre que calles / Referencia: HOSPITAL TICOMAN

Coordenadas geográficas:

Persona contactada: M. EN C. LORENA GARCÍA MORALES Teléfono: 5729-6000 EXT. 46111

Uso del Inmueble:

Casa habitación	<input type="checkbox"/>	Departamentos	<input type="checkbox"/>	Comercios	<input type="checkbox"/>	Oficinas públicas	<input type="checkbox"/>
Oficinas privadas	<input type="checkbox"/>	Industrias	<input type="checkbox"/>	Estacionamiento	<input type="checkbox"/>	Bodegas	<input type="checkbox"/>
Educación	<input checked="" type="checkbox"/>	Recreativo	<input type="checkbox"/>	Centro de reunión	<input type="checkbox"/>		

Otro: _____

Número de niveles sobre el terreno (incluyendo azotea y mezanines): 5 EDIFICIOS

EDIFICIO 1 "GOBIERNO" 4 NIVELES MÁS 1 NIVEL DE AZOTEA

Número de sótanos: CERO

EDIFICIO 2 "BIBLIOTECA" 1 NIVEL MÁS 1 NIVEL DE AZOTEA

Número de sótanos: CERO

EDIFICIO 3 "CAFETERÍA" 1 NIVEL

Número de sótanos: CERO

EDIFICIO 4 "GIMNASIO" 2 NIVELES MÁS 1 NIVEL DE AZOTEA

Número de sótanos: CERO

EDIFICIO 5 "EDIFICIO E.S.M.A.L." 1 NIVEL MÁS 1 NIVEL DE AZOTEA



Número de sótanos: CERO

EDIFICIO 6 "EDIFICIO DE MEDICINA SEC. A Y B" 4 NIVELES MÁS 1 NIVEL DE AZOTEA

Número de sótanos: CERO

EDIFICIO 7 "POSGRADO Y FARMACIA" 4 NIVELES MÁS 1 NIVEL DE AZOTEA

Número de sótanos: CERO

EDIFICIO 8 "AULAS PROVISIONALES" 1 NIVEL

Número de sótanos: CERO

Número de ocupantes: 265 DOCENTES, 136 DE APOYO Y 3,510 ALUMNOS APROXIMADAMENTE

Tipo de inspección: Inspección exterior únicamente Inspección interior y exterior

2. Estado de la Edificación.

	Sí	No	Existen Dudas
a.- Derrumbe total	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b.- Derrumbe parcial edificio	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c.- Edificación separada de su cimentación	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d.- Asentamiento diferencial o hundimiento	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e.- Inclinación notoria de la edificación o de algún entrepiso	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f.- Daños en elementos estructurales (columnas, vigas, muros)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
g.- Daño severo en elementos no estructurales	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
h.- Daños en instalaciones eléctricas	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
i.- Daños en instalaciones hidrosanitaria	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	Sí	No	Existen Dudas
j.- Daños en instalaciones de gas	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
k.- Grietas, movimiento del suelo	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
l.- Deslizamiento de talud o corte	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
m.- Pretiles, balcones u otros objetos en peligro de caer	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
n.- Otros peligros (líneas o ductos rotos, derrames tóxicos, etc.)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3. Clasificación Global.

